

Wap

CATÁLOGO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO




Modelo: S01



Modelo: S02

MOTOSSERRA SABRE 6 K21 S01 / S02

Vista Explodida



Lista de Peças

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FOTO
1	FW009765	PROTETOR DA SERRA	1	
2	FW009767	Sabre 6" com corrente 1/4	1	
3	FW009764	CARENAGEM DIREITA (CINZA)	1	
	FW010070	CARENAGEM DIREITA (AMARELO)		
4	FW009768	KIT MOTOR COM ENGRENAGEM	1	
5	FW009763	CARENAGEM ESQUERDA (CINZA)	1	
	FW010071	CARENAGEM ESQUERDA (AMARELO)		
6	FW009771	PORCA DENTADA	1	
7	FW009766	TAMPA DA PORCA DENTADA	1	

Lista de Peças

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FOTO
8	FW009769	BASE (CINZA)	1	
	FW010072	BASE (AMARELO)		
9	FW009770	KIT INTERRUPTOR (AMARELO)	1	
	FW010073	KIT INTERRUPTOR (PRETO)		
10	FW009465A	BATERIA 2000 mAh	1	
11	FW009730	CARREGADOR 110-220V 0,4A	1	
*	FW009486	CX WAP MOTOSERRA SABRE 5 K21 S02	1	-
*	FW009487	MANUAL DE INSTR WAP MOTOSERRA SABRE 5 K21 S02	1	-
*	FW009504	CX WAP MOTOSERRA SABRE 6 K21 S01	1	-
*	FW009503	MANUAL DE INSTR WAP MOTOSERRA SABRE K21 S01	1	-

Lista de Revisões

N°	DESCRIÇÃO	DATA
0	EMISSÃO INICIAL	16/10/2023



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Tel.: (41) 3513 9600 - Fax: 3513 9630
Rua Antônio Singer, 200, São José dos Pinhais, PR - Brasil
www.wap.ind.br - wap@wap.ind.br